

TS290

SENSOR DE PRESION ATMOSFERICA

MANUAL DEL USUARIO

REV. 03

Tecmes Instrumentos Especiales SRL

www.tecmes.com

Industria Argentina

TS290 - Sensor de Presión Atmosférica

Descripción

El Sensor Tecmes modelo TS290 se utiliza para medir Presión Atmosférica, el mismo utiliza un Transductor de presión absoluta de silicio de tipo piezorresistivo, ajustado a láser y térmicamente compensado. Lo caracterizan una excelente performance y estabilidad a largo plazo.

La salida de este transductor se ingresa a una plaqueta electrónica en la cual se acondiciona la señal, amplifica y se desplaza en *offset* lo necesario como para ajustar el rango de salida al rango de medición deseado.

La compensación de temperatura abarca un amplio rango, desde –20 °C a +65 °C con lo cual se logran mediciones de presión absoluta con una muy buena característica de deriva térmica.

El rango de medición es de 600 a 1100 hPa lo que permite su utilización desde el nivel del mar hasta una elevación de aprox. 4300 m sin que necesite un ajuste adicional

Plaqueta y transductor se contienen en un gabinete el cual viene adaptado para montaje en riel DIN simétrico de 35 mm. Posee cable integral y viene preparado con una toma de presión a la cual se conecta externamente una manguera cristal de 4mm.




Instalación

Se sugiere ubicar el sensor TS290 dentro de algún tablero eléctrico que le proporcione protección mecánica, lo aísle del polvo y salpicaduras

1. Montaje mecánico

Esto es muy simple ya que el TS290 viene con un adaptado para montaje a riel DIN simétrico de 35 mm. Se coloca a presión y para removerlo hay que desactivar la traba mediante la lengüeta disponible en la parte superior.

Conexión eléctrica Según gráfico que se muestra a continuación



3. Conexión de la toma de presión

En el caso de que el sensor se instale dentro de un gabinete estanco o presurizado se debe llevar la toma de presión hasta el exterior mediante una manguera cristal de 4 mm de diámetro, de lo contrario no requiere una conexión adicional.

Especificación Técnica

Polarización Transductor 1mA

Rango de Medición: 600 - 1100 hPa Rango de Salida: 0 - 4000 mV Sensibilidad de Salida: 8 mV / hPa

Exactitud: +/- 0,5 hPa

Alimentación: 9 - 16 Vcc (12 Vcc típico)

Consumo: 8 mA

Conductores: 3 x 0,22 mm² con blindaje general

Montaje: Riel DIN simétrico 35 mm

Mantenimiento

El sensor de presión atmosférica TS290 no requiere mantenimiento.

No obstante es conveniente verificar cada 2 ó 3 meses que la toma de presión no se halle obturada por suciedad o insectos.

Dado que el sensor puede llegar a tener una deriva del orden de 0,1 hP anual, se recomienda una calibración del mismo cada 3 años.

Soluciones Practicas

Antes de llamar al Servicio Técnico, vea como proceder en caso que su equipo presente alguna de las anormalidades descriptas abajo:

Problema	Causas Probables	Soluciones
Entrega 0Vcc. en la salida	Cables en cortocircuito o mal conectados	Verificar conexiones y ausencia de cortocircuitos entre conductores
	Falta de alimentación	Verificar Valimentación(12Vcc) entre cables rojo y azul
Medición errónea	Sensor mal escalado	Corregir parámetros de escalado
	Toma de presión obturada	Verificar paso de aire en la toma de presión

Si la anormalidad persiste y no se puede solucionar de acuerdo con las orientaciones indicadas, desenergize el equipo y consulte al Servicio Técnico.

GARANTIA DEL PRODUCTO

Tecmes garantiza este producto por el término de 1 (un) año, salvo expresa modificación en las condiciones comerciales aceptadas por el Cliente, desde su fecha de venta, sujeto a las siguientes condiciones:

- El producto está garantizado contra defectos en los materiales y mano de obra empleados en su fabricación.
- En caso de ser aplicable la garantía, quedará a criterio de Tecmes la reparación o reemplazo del producto ó cualquiera de sus partes componentes.
- ❖ Las tareas que correspondan a la ejecución de la garantía, se realizarán en la planta de Tecmes.
- Tecmes no será responsable por los gastos de desmontaje, transporte ó reinstalación del producto.
- La garantía de Tecmes solo abarca los defectos originados como consecuencia del uso normal del producto, la misma no será aplicable en los siguientes casos:

Uso indebido del producto

Mala operación o Incumplimiento de las especificaciones técnicas de conexionado

Modificación o apertura del producto por personal no autorizado

Daños por vandalismo, robo, hurto, incendio, inundación, descargas atmosféricas, sobrecargas eléctricas, desastres naturales.

El Cliente deberá presentar indefectiblemente el comprobante de compra para la aplicación de la presente garantía.

TECMES INSTRUMENTOS ESPECIALES S.R.L.

Av. Belgrano 1380 (C1093AAO)

TEL: 5272-5104 FAX: 4382-7206 C.A.B.A. República Argentina

www.tecmes.com

serviciotecnico@tecmes.com